

# Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See  
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz  
Amt der Burgenländischen Landesregierung  
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz



Datum	02.09.2025
U-Zahl	<b>A250767</b>

Gemeinde Hannersdorf

Hannersdorf 166  
7473 Hannersdorf

Leitung	Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Auskünfte	Mo-Fr: 7:30 - 13:30 Uhr
Telefon	057 600 5412
E-mail	post.bs-illmitz@bglg.gv.at

## INSPEKTIONSBERICHT 25767-I

Dieser 4 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

### 1. Angaben zur Inspektion

Anlage	GD Hannersdorf, WVA Woppendorf - OW-751
Inspizierte Anlageteile	HB Woppendorf
Inspektionsdatum	18.08.2025

### 2. Lokalaugenschein

#### 2.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	HB Woppendorf

#### 2.2. Inspizierte Anlagenteile

Anlagenteil	HB Woppendorf
Renovierung *	um 2015
Umgebung und Nutzungsart	landwirtschaftlich genutzt, Wald
Ausführung	Hochbehälter
Situierung	Anschüttung
WIS-Nr.	B88144
Baustoff	Ortbeton
Kammeranzahl	2
Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt	ja

Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See , Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz, Amt der Burgenländischen Landesregierung

Seevorgelände 1, 7142 Illmitz, Österreich | <http://biologische-station.bglg.gv.at>

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag: 7:30-16:00, Freitag: 7:30-13:00, feiertags geschlossen | T +43 57 600 5412 | ATU 37264900

Seite 1 von 4



Zugang	seitlich
Zugangsabsicherung	versperzte Tür
Überlaufleitung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren
Be- und Entlüftung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren

### 3. Beurteilung

#### 3.1 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalaugenschein	HB Woppendorf am 18.08.2025
Inspektor	Peter Gisch
Mangel	fehlende Türdichtung bei Zugang, Eingedrungene Kleintiere in Schieberkammer
Hygienische Bewertung der Anlage	unwesentlicher Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten *	nein

### 4. Bewertung zu Inspektionsbericht 25767-I

#### 4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Eingedrungene Kleinlebewesen waren in der Schieberkammer des Hochbehälters Woppendorf anzutreffen, welche augenscheinlich auf die fehlende Türdichtung zurückzuführen sind. Eine umlaufende Türdichtung ist umgehend anzubringen.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

# Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See  
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz  
Amt der Burgenländischen Landesregierung  
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz



## Gutachter

Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

für Inspektion und Bericht

Ergeht an: Gemeinde Hannersdorf  
Hannersdorf 166  
7473 Hannersdorf

LMA

Die mit einem \* gekennzeichneten Angaben wurden den Auskünften der anwesenden Vertreter der Anlage oder den in der inspizierten Anlage aufliegenden Aufzeichnungen entnommen.

# Untersuchungsanstalt des Landes Burgenland

Biologische Station Neusiedler See  
Abt. 4 - Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz  
Amt der Burgenländischen Landesregierung  
Seevorgelände 1, A-7142 Illmitz



## Anhang

Die von der Biologischen Station Neusiedler See durchgeführten Inspektionen werden nach den folgend genannten Normen durchgeführt. Auf Abweichungen hiervon wird im Bericht gesondert hingewiesen.

Inspektion von Trinkwasserversorgungsanlagen

ÖNORM M 5874

Inspektion von Schwimmbädern, Warmsprudelwannen und Kleinbadeteichen

Bäderhygieneverordnung BGBI. II Nr. 321/2012 idgF